

Autodoktor Nilsen

Bjerge

Kopi

KONTROLLSEDDER

Periodisk kontroll etter R.direktiv 96/96 EF

Kontr.organ 7322		Kvitt.nr			Navn Vangen Thomas			Kjt.gr 101	Reg.dat0 29 10 82	U.strn. 3581	Kj.merke HZ11634	
Km.stand 670828		Bremsesyst	Tilh.feste	Till.tot.vekt 2630	Drivstoff 2	Standstøy	Omdr	Kontr.type P	Kontrollnr 1404703703			
Kode 5480		Merke TOYOTA			Init. SIN		Kontrollert dato og underskrift 24 aug 2010					
Modell LAND CRUISER 4WD G					Type HJ60LG-KW			Kontrollår 2010 04	Tidligere kontrollnr			
0	IDENTITET		2	STYRING		6	BÆRENDE KONSTRUKSJON					
0.1	<input type="checkbox"/>	understellsnr	2.1	<input type="checkbox"/>	ratt/rattaksel	6.1	<input checked="" type="checkbox"/>	KAROSSERI/PÅBYGG				
0.2	<input type="checkbox"/>	kjennemerke	2.2	<input type="checkbox"/>	snেকে/tannstang/servo	6.2	<input type="checkbox"/>	ramme/støtteben				
1	BREMSEANLEGG		2.3	<input type="checkbox"/>	Jedd	6.3	-	karosseri/påbygg				
1.1	Mekanisk tilstand og funksjon		2.4	<input type="checkbox"/>	retningsstabilitet/selvoppretting	6.4	-	nødutgang				
1.1.1	<input type="checkbox"/>	pedal/-vandring/fotventil	3	SIKT		6.5	-	lastsikringsutstyr				
1.1.2	<input type="checkbox"/>	park.bremsebetj./håndbetj.bremseventiler	3.1	<input type="checkbox"/>	frontvindu/vinduer	6.6	-	underkjøringshinder				
1.1.3	<input type="checkbox"/>	bremsekraftforsterker/hovedsylinder	3.2	<input type="checkbox"/>	vinduspussere/-spyler	6.7	<input type="checkbox"/>	sidehinder				
1.1.4	<input type="checkbox"/>	vakuumpumpe/hyd.pumpe/kompr./regulator	3.3	<input type="checkbox"/>	speil	6.8	-	skjerming av hjul				
1.1.5	<input type="checkbox"/>	varslere/manometer	4	LYS/REFLEKS/ELEKTRISK		6.9	<input checked="" type="checkbox"/>	reservehjulsholder				
1.1.6	<input type="checkbox"/>	bremsevæske	4.1	<input type="checkbox"/>	fjernlys	6.10	<input type="checkbox"/>	eksosrør/lyddemper				
1.1.7	-	lastavh.ventil/reduksj.ventil	4.2	<input type="checkbox"/>	nærlys	6.11	<input type="checkbox"/>	drivstofflanker/-ledninger				
1.1.8	<input type="checkbox"/>	bremsebelte	4.3	<input type="checkbox"/>	parkeringslys	6.12	<input type="checkbox"/>	dører/luker/karmer/lås				
1.1.9	<input type="checkbox"/>	tromler/skiver	4.4	-	markeringslys	6.13	<input type="checkbox"/>	førsete/seter				
1.1.10	<input type="checkbox"/>	rør/slanger	4.5	<input type="checkbox"/>	retningslys	7	ANNET UTSTYR					
1.1.11	<input type="checkbox"/>	lekkasje	4.6	<input type="checkbox"/>	nødsignallys	7.1	<input type="checkbox"/>	bilbelte				
1.1.12	-	ABS/ABS-kopling til tilhenger	4.7	<input type="checkbox"/>	baklys	7.2	<input type="checkbox"/>	låser/tyverisikring				
1.1.13	-	kløkker/luftsylindere/prøveuttak	4.8	<input type="checkbox"/>	stopplys	7.3	<input type="checkbox"/>	hastighetsmåler				
1.1.14	-	hevarmer/vinkelstillinger	4.9	<input type="checkbox"/>	lys for kjennemerke	7.4	-	hastighetsbegrenser				
1.1.15	-	slaglengder	4.10	<input type="checkbox"/>	andre lys	7.5	-	fartskriver				
1.1.16	-	akkumulatorer/tanker/tappekraner	4.11	<input type="checkbox"/>	refleks	7.6	<input type="checkbox"/>	lydsignal				
1.1.17	-	frostbeskytter	4.12	<input type="checkbox"/>	varsellamper	7.7	-	div. varselinnretninger				
1.1.18	-	kretsbeskyttelsesventil	4.13	<input type="checkbox"/>	elektrisk ledningsnett	7.8	<input type="checkbox"/>	varselretkant				
1.1.19	-	styring av tilh.bremse	4.14	-	elektr.forbindelse til tilhenger	7.9	-	brannsløkker				
1.1.20	-	kopling for tilhengerbrems	5	AKSLER/HJULOPPH./FJÆRER/ STØTDEMPERE/HJUL/DEKK		8	MILJØ					
1.1.21	-	motorbrems/tilleggsbrems	5.1	<input type="checkbox"/>	aksler	8.1	<input type="checkbox"/>	målt støy				
1.1.22	-	automatisk brems	5.2	<input checked="" type="checkbox"/>	for/-bakstilling	8.2	<input type="checkbox"/>	målt avgass				
1.1.23	-	rangeringsventil	5.3	<input checked="" type="checkbox"/>	fjærer/luftbelger	8.3	-	radiostøy				
1.2	BREMSEVIRKNING		5.4	<input type="checkbox"/>	stabilisator	8.4	<input checked="" type="checkbox"/>	lekkasjer (forurensning)				
1.2.1	<input checked="" type="checkbox"/>	driftsbremse Zi-verdi <input type="text"/>	5.5	<input checked="" type="checkbox"/>	støtdempere	9	<input type="checkbox"/>	FOREVISNING FOR TRAFIKKSTASJON				
1.2.2	-	nødbremse	5.6	<input type="checkbox"/>	dekk	Sum kode 1 <input type="checkbox"/> 3 kode 2 <input type="checkbox"/> 7 kode 3 <input type="checkbox"/> 0						
1.2.3	<input type="checkbox"/>	park.bremse	5.7	<input type="checkbox"/>	felger							
			5.8	<input type="checkbox"/>	hjulager							
			5.9	<input type="checkbox"/>	hjulmuttere/-bolter							

Melding om resultatet av kontrollen er oversendt Statens Vegvesen, og kjøretøyet er ikke anbefalt godkjent før nødvendig reparasjon er foretatt.

Beskrivelse av feil og mangler ved kjøretøyet

Punkt Verdi Kommentar

- 1.2.1 2 Svak bak venstre side.
- 4.7 1 Mangler høyre side bak.
- 4.9 1 Defekt
- 4.10 1 Tusen meter heilt til venstre på tak defekt.
- 4.10 1 Markeringslys på tak defekt.
- 5.2 2 Styre kule ved pitmanarm defekt. Styrekule høyre side styrestag defekt.
- 5.3 2 Fjærer bak defekt.
- 5.5 2 Defekte støtdempere foran og bak.
- 6.1 2 Div rustangrep på ramme. Har vore lappa på før.
- 6.9 2 Eksosrør ut i frå manifold sprukket på langs.

Beskrivelse av feil og mangler fortsetter på neste side.

ALLE FEIL/MANGLER SKAL RETTES SNAREST

RETTLEDNING OG KLAGEADGANG ETTER FORVALTNINGSLOVEN §28, SE VEDLEGG

Autodoktor Nilsen

Kopi

Bilag til kontrollseddel
Periodisk kontroll etter R.direktiv 96/96 EF

Kontr.organ 7322	U.stnr. 3581	Kj.merke HZ11634
Beskrivelse av mangler	Kontrolnr 1404703703	
8.4 2 Oljekasse på hjulnav høyre side foran.		
<p>Moone småfeil som lett kan fikses på sjøl.</p> <p>liten sveisejobb på rammen og ehrsannlegget for man kjøpt billig brukt kan framme det som var skuffert.</p> <p>Pære til 1000 meter for dere med på kjøpet Skjre luke med skuffert.</p> <p>Ingen 3 feil.</p>		